

Arbeitsflächen in Küche und Esszimmer



Geölte Arbeitsplatten sind besonders elegant, fühlen sich hervorragend an und sind leicht zu reinigen. Besonders verleimtes Massivholz wird wirksam vor eindringendem Wasser und damit verbundenen Quellungen geschützt. Geölte Arbeitsplatten können auch partiell nachgearbeitet werden.

Mit der Zeit wird das Holz immer widerstandsfähiger und unempfindlicher. In den ersten Monaten kann ab und zu noch eine → Pflege nötig sein. Später werden die Intervalle dann immer länger.

Erstbehandlung

Reinigen: Unbehandeltes Holz mit FAXE Intensivreiniger und Wasser (1:40) reinigen und trocknen lassen. Nach der Trocknung fein schleifen (Körnung 150-180, auch feiner möglich).

Färben: Wenn das Holz besonders hell werden soll, mit FAXE Universallauge vorbehandeln und nach der Trocknung fein nachschleifen.

Mit Öl sättigen: FAXE Arbeitsplattenöl natur oder für helle Oberflächen Arbeitsplattenöl weiß mit einer Ölrolle gleichmäßig auftragen und mindestens 30 Minuten einziehen lassen. Trockenfallende Bereiche nachölen. Das Öl mit einem grünen Pad in das Holz möglichst restlos einarbeiten, überschüssiges Öl mit einem weichen Tuch abwischen. Nach 12-24 Stunden die Oberfläche fein schleifen (z.B. Schleifpad schwedenrot).

Finish: Sehr wenig Öl aufspachteln oder mit einem Tuch sehr dünn auftragen. Bitte nicht mit Öl beschichten! Nach ca. 12 Stunden mit einem grünen oder schwarzen Pad trocken auspolieren bis die Oberfläche völlig gleichmäßig glatt und matt ist.

Die Oberfläche ist sofort trocken und härtet in den folgenden Tagen völlig aus. Während der ersten 7 Tage keine Flüssigkeit auf die Oberfläche kommen lassen.

Vorbeugende Instandhaltung

Küchenarbeitsplatten werden durch Öl nicht schnittfest und sind auch nicht resistent gegen scharfkantige Gegenstände. Die Verwendung von Schneidebrettern und geeigneten Unterlagen oder Füßen unter z.B. Küchengeräten schont die Oberfläche vor Kratzern und Beschädigungen.

Haushaltschemikalien wie z.B. Entkalker, Fettlöser, Maschinenspülmittel, Scheuer- und Lösemittel können das Holz verfärben und die Öloberfläche angreifen. Metallteile aus Eisen oder Zink wie z.B. Blechdosen oder Messer aus Kohlenstoffstahl können zu dunklen Flecken führen, insbesondere in Verbindung mit Wasser. Mit FAXE Laubholzlauge lassen sie sich entfernen → dunkle Flecken.

Reinigung

Die Oberfläche wird mit einem feuchten Tuch, auch mit Spülmittel oder FAXE Holzseife, abgewischt.

Pflege

Bereiche mit starker Beanspruchung müssen öfter mal nachbehandelt werden. Dazu die Schritte „Reinigen“ und „Finish“ wie oben beschrieben durchführen.

Sicherheitshinweis

Ölgetränkte Tücher, Pads und Schleifstaub können sich bei unsachgemäßer Lagerung an der Luft selbst entzünden. Daher diese nach Gebrauch in Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Danach kann man sie im Hausmüll entsorgen.



WOODCARE SINCE 1926